



Câmara Municipal de Colatina  
Palácio Justiniano de Mello e Silva Netto  
Estado do Espírito Santo

**INFORMAÇÕES BÁSICAS**

<b>INDICAÇÃO</b>	<b>Nº / 2025</b>
<b>INICIATIVA</b>	<b>VEREADOR MARCELO PRETTI</b>
<b>DESTINO</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>

O Vereador, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Colatina a seguinte proposição:

**INDICAÇÃO: Ao Exmo Sr NILO ANDRÉ LOCATELLI DE OLIVEIRA, SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS:**

**SOLICITAÇÃO:**

**QUE SEJA REALIZADO OS REPARO NECESSÁRIOS E COLOCADO UMA NOVA TAMPA NO BOEIRO LOCALIZADO NA ESQUINA DA RUA SANTA MARIA COM A TRAVESSA NILO PEÇANHA, (REFERENCIA: CLINICA DE CARDIOLOGIA), MUNICÍPIO DE COLATINA.**

**JUSTIFICATIVA**

O presente pedido tem como objetivo solicitar que sejam realizados os reparos necessários e providenciada a colocação de uma nova tampa no bueiro localizado na esquina da Rua Santa Maria com a Travessa Nilo Peçanha, tendo como referência a Clínica de Cardiologia, no Município de Colatina/ES.

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcellos Costa, nº. 32 - Centro - Colatina/ES - CEP 29.700-920.

Tel/Fax: (27) 3722-3444

[www.camaracolatina.es.gov.br](http://www.camaracolatina.es.gov.br)



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 330030003800320035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



# Câmara Municipal de Colatina

Palácio Justiniano de Mello e Silva Netto  
Estado do Espírito Santo

O referido bueiro encontra-se em uma área de intenso fluxo de pedestres e veículos, especialmente em razão da proximidade com a clínica de saúde, local que naturalmente atrai grande circulação de moradores e pacientes. A situação atual expõe a população a riscos significativos, uma vez que a ausência de tampa adequada coloca em perigo a integridade física de quem por ali transita.

Além do evidente risco de acidentes, a condição precária do bueiro pode ocasionar transtornos à mobilidade urbana e até danos materiais a veículos que circulam na região. Ou seja, estamos diante de uma daquelas situações em que o descuido com um “detalhe” pode gerar consequências muito maiores do que se imagina.

Assim, faz-se necessária a pronta intervenção do Poder Público para garantir segurança, prevenir acidentes e assegurar condições adequadas de trânsito e acessibilidade na localidade. Afinal, se até coração precisa de tampa (pericárdio, para os mais técnicos), o bueiro em frente a uma clínica cardiológica não poderia ser diferente.



**Sala das Sessões**

**Em, 01 de setembro de 2025.**

**MARCELO CARVALHO PRETTI**

**Vereador – Autor**

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcellos Costa, nº. 32 - Centro - Colatina/ES - CEP 29.700-920.

Tel/Fax: (27) 3722-3444

[www.camaracolatina.es.gov.br](http://www.camaracolatina.es.gov.br)



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 330030003800320035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 330030003800320035003A005000

Assinado eletronicamente por **Marcelo Carvalho Pretti** em 01/09/2025 11:29

Checksum: **5969BE520D1D188392F6FA5D4C1368C392D88F12D0DD1763590326BB69A54E1A**

