



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15978154** e o código CRC **0547DCCC**.

Referência: Caso resposta este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50617.001401/2023-10

SEI nº 15978154



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2340
CEP 29.050-625
Vitória/ES | (27) 3212-4253





3. Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

(documento assinado eletronicamente)

Eng. Romeu Scheibe Neto
Superintendente Regional - SR/DNIT/ES



Documento assinado eletronicamente por **Romeu Scheibe Neto**, Superintendente Regional no Estado do Espírito Santo, em 23/10/2023, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 330031003600390039003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

24/10/2023, 13:26



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional do Espírito Santo

OFÍCIO Nº 198171/2023/SRE - ES

Vitória/ES, 20 de outubro de 2023.

Ao Senhor,
FELIPPE COUTINHO MARTINS
Presidente de Câmara Municipal
Câmara Municipal de Colatina
Praça Municipal, nº 32, 1º andar - Centro
CEP: 29700-220 - Colatina/ES
E-mail: secretaria@camaracolatina.es.gov.br

Assunto: Resposta ao Ofício CMC Nº 715/2023 (SEI nº 15925419)

Prezado Senhor,

1450

1. Reportamo-nos ao **Ofício CMC Nº 715/2023 (SEI nº 15925419)**, encaminhado a esta Regional por meio de e-mail (15925444), pela Câmara Municipal de Colatina/ES, no qual solicita que seja realizada a retirada de árvore localizada na rodovia BR-259/ES, final do km 67, próximo ao IFES Itapina.
2. Em atendimento a vossa requisição informamos que os serviços foram realizados conforme demonstrado abaixo:

