

OFÍCIO SANEAR Nº 071/2024

Colatina, 19 de Janeiro de 2024.

AO EXMO. VEREADOR SR. ADINILCIO PINTO DA SILVA (COELHO)

Referência: OFÍCIOS CMC Nº 792, 853 e 888/2023 – INDICAÇÕES Nº 1548, 1615, 1613 e 1645/2023.

Assunto: Resposta a solicitação.

Em atenção as **INDICAÇÕES Nº 1548, 1615, 1613 e 1645/2023**, de iniciativa do nobre Vereador, protocolizada nesta autarquia sob os N'sº 281.182, 282.346, 282.344 e 282.795 (respectivamente).

Sirvo-me do presente para informar os pareceres fornecidos por nossa equipe técnica, responsável pelas vistorias:

- **Indicação Nº 1548/2023:** A equipe técnica do SANEAR escavou e constatou que a galeria pluvial apresenta problemas, quando chove absorve o material do aterro formando um buraco. A rede coletora de esgoto nesta rua é de tubos em PVC, não interferindo na ocorrência do buraco;
- **Indicação Nº 1615/2023 e 1613/2023:** Latões solicitados foram instalados no dia 28/12/2023 em seus respectivos endereço;
- **Indicação Nº 1645/2023:** Solicitação atendida, foi feita a substituição do anel de vedação (anel oring);

Sendo só, para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

SEBASTIAO Assinado de
forma digital por
DEMUNER:0 SEBASTIAO
0263513742 DEMUNER:00263
513742
Sebastião Demuner
Diretor-Geral do SANEAR
Decreto nº 27.611/2023

Rua Benjamin Costa, 105 – Bairro Marista – Colatina/ES – CEP 29707-130

Telefax: (27) 2102-4300 / 0800 28 39 733 - E-mail: sanear@sanear.es.gov.br

