





Câmara Municipal de Colatina

Palácio Justiniano de Mello e Silva Netto
Estado do Espírito Santo

Ressalta-se ainda que, com o **fechamento da ponte anteriormente utilizada**, houve um **aumento significativo no tráfego de veículos pesados, especialmente carretas**, o que tem acelerado o desgaste da pavimentação.

Diante desse cenário, não se mostra eficaz a realização apenas de reparos superficiais, sendo necessária uma **intervenção mais robusta**, com reforço da base asfáltica ou recapeamento adequado, a fim de garantir maior durabilidade e segurança.

Trata-se de uma via de grande circulação, sendo fundamental a adoção de providências urgentes para evitar acidentes e prejuízos à população

.

.


Sala das Sessões
Em, 9 de abril de 2026

JOHN LENNON PEDRONI
Vereador – Autor






A photograph of a building with a white roller shutter door and a small plant growing from a crack in the pavement in the foreground. The building is light-colored with a white roller shutter door. To the left of the door is a large tree. To the right of the door is a small plant growing from a crack in the pavement. The foreground is a dark, wet surface with a large puddle. The background shows a hillside with other buildings and a church steeple.





Câmara Municipal de Colatina

Palácio Justiniano de Mello e Silva Netto
Estado do Espírito Santo





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 330032003500320033003A005000

Assinado eletronicamente por **John Lennon Batistela Pedroni** em **09/04/2026 15:41**

Checksum: **89D676AB51F7FDF26C1861B64E40CA5508A2F6677A019731DC349952EECC9644**

